



CoverPro 2000CPX



Prénsatelas metálico
de alta calidad



Guía de referencia
rápida



Nuevo control de
nivel de tensión para
telas elásticas



Permite variar la
longitud de la
puntada y arrastre
diferencial



Área de trabajo extra
grande

Características

- Control de Nivel de Tensión evita el fruncido de las telas finas
- Brazo libre
- Costura con 1, 2 o 3 agujas
- Guía de referencia rápida para la selección de la puntada
- Permite costura con 1 aguja para realizar puntada elástica con 2 hilos
- Permite costura con 2 agujas para realizar puntada elástica con 3 hilos
- Permite costura con 3 agujas para realizar puntada elástica con 4 hilos
- Espacio de la cama extra grande
- Gancho retraible
- Dispositivo de liberación de tensión
- Regulador de presión del pie
- Diferencial de 0,5-2,25
- Longitud de la puntada 1 a 4 mm
- Ancho de puntada con dos agujas: 6 mm (estándar), 3 mm (estrecho)
- Ancho de puntada con tres agujas: 6 mm (3 mm + 3 mm)
- Velocidad de hasta 1.000 puntadas por minuto
- Líneas para regular la presión del pie
- Área de trabajo extra grande de 10x14 cm
- Sistema de corte en cubierta frontal
- Luz LED
- 4 conos de hilo incluidos
- Cubierta de polvo incluida

Janome México

Insurgentes Sur 1768 Piso 1 Col. Florida

Del. Álvaro Obregon, Ciudad de México

5448 8670 / 01 800 9080 757



facebook.com/JanomeMex

youtube.com/JanomeMexico

www.janome.com.mx

JANOME